PRZEKROJE NORMALNE

Pk = 0+000,00
Skala 1:200/200



P.P. = 121,00

Prosta , pik =0,00 (0,00%) z 3,72

| | | |