


FOT. 1 Ściana szczytowa południowa hali od strony drogi



FOT. 2 Widok ściany podłużnej wschodniej z wejściem do hali przez łącznik



FOT. 3 Narożnik południowo – wschodni hali sportowej



FOT. 4 Ściana podłużna zachodnia



FOT. 5 Ściana podłużna zachodnia



FOT. 6 Ściana podłużna zachodnia – strefa cokołowa, opaska



FOT. 7 Istniejące orywnowanie, obróbki



FOT. 8 Ściana zachodnia, widok na zaplecze szatniowo sanitarne



FOT. 9 Ściana północna, widok na zaplecze szatniowo sanitarne



FOT. 10 Ściana wschodnia, widok na wejście przez łącznik



FOT. 11 Wnętrze Sali sportowej



FOT. 12 Wnętrze Sali sportowej



FOT. 13 Wnętrze Sali sportowej, widoczne uszkodzenia posadzki



FOT. 14 Wnętrze Sali sportowej, widoczne złuszczenia ścian



FOT. 15 Wnętrze Sali sportowej



FOT. 16 Wnętrze Sali sportowej, widoczne wyposażenie istniejące



FOT. 17 Wejście do Sali gimnastycznej od strony zaplecza szatniowego

