


Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan techniczny agregatu prądotwórczego na dzień otrzymania dokumentacji od Zlecającego tj. 31 maja 2022r.





Na dzień sporządzenia operatu **przedmiotowy pojazd – samochód ciężarowy ŻUK A 158** charakteryzował się złym stanem. Pojazd nie porusza się na drodze. Wartość pojazdu oszacowano na podstawie ogólnodostępnych cenników, aktualnych ogłoszeń i analizy własnej.

Na dzień sporządzenia operatu **przedmiotowe urządzenie – agregat prądotwórczy** charakteryzował się złym stanem. Jest uszkodzony, nie wytwarza prądu. Wartość urządzenia oszacowano na podstawie ogólnodostępnych, aktualnych ogłoszeń i analizy własnej.

